

Redskabsinspektion gennemført på nedenstående adresse

Ejerforeningen 3Q, Bagsværdvej 133E Kld., 2800 Kgs. Lyngby.

Kunde

Ejerforeningen 3Q
Bagsværdvej 133E Kld.
2800 Kongens Lyngby

Rapport udført

27 maj 2019

Skema

HOVEDINSPEKTION



Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på deres legeplads.

Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer, som anvist i gældende standard.

Medmindre andet anføres, er faldunderlagets stødabsorberende egenskaber ikke testet, men visuelt vurderet.

Der er kun foretaget stikprøvevis udgravninger ved stolper for kontrol af evt. råd, ved mistanke om råd.

Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere legeredskabets tilstand.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside:

Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering og en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder og betingelserne for selve inspektionen

Side 2: Kontrolokumentation:

Her vises et foto af det enkelte redskab.

Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab.

Ved fotoets øverste højre hjørne vises inspektørens vurdering med et tal imellem 0-3.

De efterfølgende billeder viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og henvisninger

Vurdering:

-: Afvigelse behandles herefter

3: Ingen afvigelser registreret d.d.(Grøn)

2: Aktion ved lejlighed (Blå)

1: Aktion snarest (Orange)

0: Fare for liv eller lemmer (Rød)

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

Oversigtsfoto.



2 Foto 2

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



3

Nr. **Kontroldokumentation**

3 Foto 3

3

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



4 Foto 4

-

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 6. Vipper

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

5 Foto 5

1

Fodstøtter som denne, opfylder ikke de krav der stilles i den reviderede standard. Ringen som vises må ikke kunne gå ind over støtten, dette for at forhindre evt. øjenskader.

DS/EN 1176 del 6 pkt. 4.6 Fodstøtte



6 Foto 6

2

Der mangler levetidsforlængende behandling af overfladerne.

DS/EN 1176 del 7 pkt. 8.2.6 Rutinemæssig vedligeholdelse.



Nr. **Kontroldokumentation**

7 Foto 7

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 6. Vipper

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



8 Foto 8

Fundamentet er synligt.

Fundamenter og forankringsdele bør være dækket af faldunderlag.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.14 Fundamenter



Nr. **Kontroldokumentation**

9 Foto 9

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 3. Rutschebaner
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



10 Foto 10

Her måles ca. 18 cm, der bør være 20-30 cm.
Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Støddabsorberende legepladsunderlag.



Nr. **Kontroldokumentation**

11 Foto 11

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



12 Foto 12

Den frie faldhøjde måles til 240 cm.
Faldunderlaget måles til ca. 25 cm, det bør være 30-40 cm.
Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2
Støddabsorberende legepladsunderlag.



2

Nr. **Kontroldokumentation**

13 Foto 13

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt

DS/EN 1176 del 2. Gynger

DS/EN 1176 del 7. Vedligehold



14 Foto 14

Her måles 16-17 cm, det skal være fra 20 til 30 cm.

Underlaget er ikke vedligeholdt, og vurderes derfor ikke at overholde standardens krav til støddæmpning.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.8.5.2

Støddabsorberende legepladsunderlag.



1

Nr. **Kontroldokumentation**

15 Foto 15

3

Gyngestativet står fast og der ses ingen tegn på råd.



16 Foto 16

3

Boldbane

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette redskab.

DS/EN 1176 del 1. Generelt
DS/EN 1176 del 7. Vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Opgaven blev udført af: Jens Peder Jensen - Tlf. 40 11 54 84

Tak fordi I valgte os som jeres inspektionsvirksomhed!

Næste inspektion bør gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk