

Kunde

Ejerforeningen Mat.Nr. 3q Bagsværd

Kundenr

3001031

Datum

 11.08.2026
00:00

Adresse

 Paludan-Müllers Vej 84 1. th.
8200 Aarhus N
DNK

Adresse
Kontaktperson

Frank Iversen

E-post

Frank.Iversen@Firesafe.dk

Telefon
Destination

Kontrol		Bemærkning
Egenkontrolprogram	✗	Ikke forvist - ikke udarbejdet
Røgventilationsanlæg og/eller røgudluftning	✓	Røglemme-/udluftning - årlig kontrol er udført den 11/8 2026. To wiretræk er repareret (de midterste opgange i begge bygninger), alle røglemme- og gummipakninger er smurt og gennemgået jf. kravene i BR18 kap. 5 kap. 7 DKV-planer. Gummipakningerne bør skiftes for at sikre mod vandindtrængen.
Andet relevant		

Denne rapport er opbygget efter kravene i BR 18 Kap. 5, Arbejdstilsynets anvisninger, regler fra Beredskabsstyrelsen og beredskabsmyndighederne, samt div. retningslinjer og anvisninger fra forskellige instanser herunder fx Dansk Førstehjælpsråd mf.

Brandkontrollen er dækkende for bygningsejers årsegenkontrol jf. BR18 kap. 5 DKV-Planen.

Brand - egenkontroller og egenkontrolprogrammer skal jf. BR18 Kap. 5 opbevares og kunne dokumenteres i min. 5 år.

Denne kontrol er udført som visuel stikprøve-egenkontrol og er ikke en byggeteknisk gennemgang med, belastningsmålinger, rådgivningsansvar og hæftelser m.m. Evt. forsikringskrav eller interne regler og retningslinjer er ikke indarbejdet i denne rapport.

Skemaet er et supplement til eksisterende kontrolprogrammer og afløser ikke fx egenkontrol og servicering af fx ABA-anlæg, sprinkleranlæg m.m.

Evt. udbedringer af fejl og mangler skal gennemføres af bygningens ejer -lejer eller dennes repræsentant og er ikke en del af aftalen.

Autorisationsbelagte opgaver og opgaver der kræver specialviden skal foretages af fagpersoner, det kunne være fx den 1, 2 og 4-årige kontrol af fx ABA- og varslingsanlæg, El-sikkerhedsattester, komfortventilation, flugtvejs- og panikbelysning m.m. og er ikke en del af denne aftale.