

Ejerforeningen 3Q-Bagsværd
 Bagsværdvej 133E kld.
 2800 Kgs.Lyngby
 Att.: Ejerforeningen 3Q

Rapportnr.: AR-22-CG-22113750-01
 Batchnr.: EUDKVE-22113750
 Kundenr.: CA0003013
 Modt. dato: 17.10.2022

Analyserapport

Prøvested: Ejerforeningen 3Q-Bagsværd - Varmt Brugs vand - / 5159155000
Prøvetype: Varmt brugsvand - Mikrobiologisk kontrol
Prøveudtagning: 17.10.2022 kl. 10:30
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S MN2J
Analyseperiode: 17.10.2022 - 31.10.2022

Prøvemærke: bruser i badeværelset

Lab prøvenr:	835-2022-81162860	Enhed	Kravværdier Min. Max.	DL	Metode	Urel (%)
--------------	-------------------	-------	--------------------------	----	--------	----------

Mikrobiologi

Legionella	< 100	CFU/l		100	ISO 11731:2017	A
------------	-------	-------	--	-----	----------------	---

Oplysninger fra prøvetager

Akkrediteret prøvetagning	Ja				SSI vejledning	
Prøvetagningmetode	Straks				SSI 1. udg. 2000	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 168)

Kopi til:

Ejerforeningen 3Q-Bagsværd, Eske Toft, Bagsværdvej 133E kld., 2800 Kgs.Lyngby

31.10.2022

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø Vand A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

⌘): udført af underleverandør

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

°): Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmiseret standardafvigelse

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.