

28632363
Ejerforeningen mat.nr. 3q Bagsværd
Randersvej 204
c/o Laros A/S
8200 Aarhus N
DK

Kontrakt nr.: 10561

Service rapport
66105


Arbejdsbeskrivelse

Hej med jer
Varmtvandsbeholderen er højtryksrenset bunden er skrabet
Der er sat nye offeranoder i
Vi kunne konstatere at der begyndende tæring i dæksel åbning og nede under dækselåbning
Vi har sat anoder i som ekstra beskyttelse
Aftalt med varmemester se billeder hilsen Kristian og Camilla
Ps husk at tage kontakt til montørerne næste år omkring overbrusning af spiraler

Ressource	Udført
AJ.KAN	28. august 2024
AJ.KAN	28. august 2024

Anlægsnr.	Anlægskategori	Opgave type
4150	KATOLYSE	Rens & service af varmtvandsbeholder

Venlig hilsen
Service Chef
Brian Bonde Johansen



Anlægsnr.: 4150

Bagsværdvej 133 E
Bagsværdvej 133 E
2800 Kongens Lyngby
DK

Produkt nr.	Produkt	Antal
509	Anode dæksel magnesium 1 stk. anode	1,00
508	Anode kæde magnesium 1,5 m (inkl. 6 stk. anoder)	1,00
484	Anode offer Zn L:900mm.	3,00

Fotodokumentation





