

Rapport på udført AED service

Kundeoplysninger

Service udført for: E/F MATR. NR. 3Q Bagsværd
Kontaktperson: Erik Reifling
Firmaadresse: Bagsværdvej 133 E DK-2800 Kgs. Lyngby Danmark

Service udført på alle apparater

✓ Visuel kontrol af hjertestarter	✓ Kontrol af RFU-indikator
✓ Software kontrolleret	✓ Data udlæst
✓ Hjertestarter rengjort og klar til brug	
✓ Kontrol af hjertestarterskab	✓ Vejledning i kontrol af hjertestarter og -skab

Apparatoplysninger

Model / SN	Servicedato /Udført af	Placering	Batteri kontrol	Kontrol/Skift Elektroder
AED Plus DK (Pictured Cover) X15H778933	2025-01-13 Jimmy Nielsen	Samme som kunde Bagsværdvej 133 E 2800 Kgs. Lyngby	Batteri skiftet 100 % (Batteristatus)	Voksenpads skiftet Udløb: 2029-10-13 Børnepads: Udløb børnepads: