

Rapport på udført AED service

Kundeoplysninger

Service udført for: E/F MATR. NR. 3Q Bagsværd

Kontaktperson: Erik Reifling

Firmaadresse: Bagsværdvej 133 E DK-2800 Kgs. Lyngby Danmark

Service udført på alle apparater

- | | |
|---|--|
| ✓ Visuel kontrol af hjertestarter | ✓ Kontrol af RFU-indikator |
| ✓ Software kontrolleret | ✓ Data udlæst |
| ✓ Hjertestarter rengjort og klar til brug | |
| ✓ Kontrol af hjertestarterskab | ✓ Vejledning i kontrol af hjertestarter og -skab |

Apparatooplysninger

Model / SN	Servicedato /Udført af	Placering	Batteri kontrol	Kontrol/Skift Elektroder
AED Plus Defibrillator, Danish X15H778933	2026-03-02 Mads Kørner Henriksen	Udendørs Samme som kunde Bagsværdvej 133 E 2800 Kgs. Lyngby	Batteri Kontrolleret 82 % (Batteristatus)	Voksenpads kontrolleret Udløb: 2029-10-13 Børnepads: Udløb børnepads: